

Voorkom huidbeschadiging door medische hulpmiddelen

Huidbeschadiging door medische hulpmiddelen ontstaat wanneer apparatuur zoals zuurstofmaskers, sondes, katheters of saturatiemeters langdurig druk uitoefenen op de huid. De vorm van het letsel komt vaak overeen met het hulpmiddel. Met de juiste keuze, bescherming, herpositionering en observatie zijn deze letsels grotendeels te voorkomen.

Kies het juiste hulpmiddel




- Kies de juiste maat van het medische hulpmiddel voor de patiënt
- Vermijd hulpmiddelen die te klein zijn en te strak zitten

Bescherm de huid



- Gebruik profylactische verbanden op risicoplaatsen
- Wees alert voor oedeem onder het hulpmiddel
- Vermijd het plaatsen van hulpmiddelen
 - Plaatsen met bestaand of geheel drukletsel
 - Onder de patiënt

Voorkom huidbeschadiging door medische hulpmiddelen




Herpositionering hulpmiddel

- Wissel het hulpmiddel regelmatig van plaats Vb. saturatiemeter
- Wissel, indien mogelijk, tussen neusbril en zuurstofmasker
- Herpositioneer het hulpmiddel om de 3 uur



Observeer de huid

- Controleer de huid onder en rond een hulpmiddel minstens éénmaal per shift



Educatie personeel

- Correct gebruik van hulpmiddelen
- Risicoassessment
- Observatie huidafbraak

Referentie

Gefen A, Alves P, Ciprandi G et al. Device-related pressure ulcers: SECURE prevention. Second edition. J Wound Care 2022; 31; 3 (Suppl 1):S1-S72

<https://npiap.com/page/MDRPI-Posters>

N. HEYWOOD; S. WORTHINGTON, M, ARROWSMITH; M. JENKINS; L. HERRING; The prevention of medical-device related pressure ulcers in a Critical Care Unit; Wounds UK; Vol 18; No 2 ;2022